

« ..... » ..... 201 ..... ж.

« ..... » ..... 201 ..... г.

№ .....

№ .....



**КҮҢГІРТ ЛАК. Ағаштың өңін сақтап, күңгірт қабат алу үшін қолданылады.**

**Сипаттамасы:** Ішкі және сыртқы жұмыстарына арналған сулы-дисперсиялы акрилды лак. Ағаштың өңін сақтап, күңгірт қабат алу үшін қолданылады. Сұйық кезінде сүт түстес болып, кепкеннен кейін тұнық қабық пайда болады.

**Қасиеті мен қолдану аясы:**

- айтарлықтай иісі жоқ;
- сыртқы әсерлерден үстіңгі қабаттың төзімділігі артады;
- өртке қауіпсіз;
- ағаш бұйымдары (еденнен басқа) тасқа және барлық минералды беттерге АЖТ, АТТ арналған.

**Техникалық мінездемесі:**

*Шығымы:* 100-150г/м<sup>2</sup> беттің түріне қарай бір рет жағуға.

*Сұйылтқыш* - су.

*Кебу уақыты* - 20<sup>0</sup>С-та шаңнан-1 сағат; қайта сырлауға 1,5-2 сағат.

*Тасымалдау мен сақталуы* - жарамдылық мерзімі өзіндік қаптамада 24 ай. +5<sup>0</sup>С- тан жоғары жерде сақталуы тиіс. Тоңазудан сақтау қажет.

**Қолдану ұсыныстары:** Лак жағылатын бет таза, құрғақ, ағаш бұйымдары-әбден тазартылған және үккіштелінген болуы тиіс. Ауа мен сырланатын беттің температурасы +15<sup>0</sup>С-тан жоғары болмауы керек. Қолданар алдын лакты әбден араластырады, қажеттілігіне қарай салмағы бойынша 10 пайызға дейін су қосуға болады. Білікшемен, жаққышпен немесе бүріккішпен 2-3 қабат жағуға болады. Сырлау жұмыстарынан соң құралдар сумен тазартылады.

**Қауіпсіздік және тастау шаралары:** жұмыс барысында қолғап және арнайы киім қолдану керек. Көзге тиген жағдайда ағынды сумен жуып немесе дәрігерге қаралу керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы тиіс. Қалған лакты кәріз жүйесі және су ұйымына төгуге болмайды. Ыдыс және лак қатқағын тұрмыстық қоқыс ретінде тастау қажет.